



**8a. REUNION PUBLICA SEMESTRAL DEL
PROYECTO CAMISEA**

**LA SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL
DEL BID**

Unidad de Salvaguardias Ambientales

Elizabeth Brito, Especialista Ambiental Senior (Ebrito@iadb.org)

Janine Ferreti, Jefe (Janinef@iadb.org)

Yucai, Noviembre 2009



Presentación - contenido

- **Contexto de la supervisión del BID**
- **Resultados generales positivos**
- **Incumplimientos principales TgP**
- **Incumplimientos principales
Pluspetrol**



Contexto de la supervisión del BID

La Supervisión del BID:

- Es adicional a las demás actividades de supervisión y monitoreo del Proyecto por parte del Gobierno del Perú (GdP) y del Programa de Monitoreo Comunitario (PMAC).
- Empezó en el 2003, durante la construcción del Proyecto, antes de la firma del Préstamo del Banco a TGP (en Agosto del 2004).
- Se aplica a TgP y a Pluspetrol, a pesar de que el préstamo fue solamente a TgP.
- Se aplica a aspectos ambientales, sociales, de salud y seguridad y laborales.



La Supervisión del BID (cont.)

- Se realiza con la asistencia de un equipo multidisciplinario independiente del BID (Empresa canadiense *Matrix Solutions, Inc.*).
- Se venia realizando con frecuencia trimestral desde Agosto de 2004 hasta el Diciembre 2008.
- Actualmente se viene realizando con frecuencia semestral.
- La ultima misión de supervisión se realizó en Octubre 2009.
- Los Informes de Supervisión Ambiental y Social preparados por Matrix son divulgados en nuestra página web (www.iadb.org)



En que consiste la Supervisión del BID ?

Consiste en:

- ❖ La revisión en oficina del Informe de Cumplimiento Ambiental y Social presentado por las empresas TgP y Pluspetrol.
- ❖ Solicitud de información complementaria, de ser el caso.
- ❖ Revisión de la información complementaria recibida durante la revisión de oficina o durante la supervisión en campo.
- ❖ Supervisión en campo a las instalaciones de TgP y Pluspetrol, con duración aproximada de 6 a 8 días



En que se enfoca la supervisión del BID?

- En los Requerimientos Ambientales y Sociales del Proyecto Camisea
- En los Sistemas de Gestión Ambiental y Social implementados por las empresas
- En el cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental y Social, y de Salud y Seguridad
- En el cumplimiento de acciones correctivas establecidas
- En la identificación de riesgos potenciales (ambientales, sociales, de salud y seguridad, o de reputación)



RESULTADOS PRINCIPALES DE AMBAS EMPRESAS

- **Desempeño ambiental, social y de salud y seguridad (ESHS) efectivo. Compromiso con la mejora continua**
- **Pluspetrol - Certificación ISO 14001 y OHSAS 1801**
- **TgP - en proceso de Certificación ISO 14001 y OHSAS 1801**
- **No cumplen a cabalidad con todos los requerimientos del BID; No se han identificados riesgos ambientales o sociales**
- **Acciones correctivas acordadas en implementación**



RESULTADOS PRINCIPALES DE AMBAS EMPRESAS (cont.)

- ❖ **Buenas practicas ambientales y sociales**
- ❖ **Programas innovadores**
- ❖ **Modelo para otras empresas del sector**



INCUMPLIMIENTOS PRINCIPALES DE TGP

Gestión ambiental

- Plan de Revegetación – bofedales; Plan de Control de Acceso (Falta Mapa de Riesgo Migratorio; actualización)
- Plan de Manejo de Residuos y Efluentes – incumplimientos menores
- Plan de Monitoreo – incumplimientos menores (p.ex., puntos de muestreo desactualizados; métodos de análisis inadecuados)
- **Gestión social**
- Plan de Relaciones Comunitarias – Insuficiente comunicación en costa y sierra
- Sistema de Quejas y Reclamos – registros insuficientes; retrasos en atención a reclamos; inadecuada repuesta a registros del PMAC.



INCUMPLIMIENTOS PRINCIPALES DE TGP (Cont.)

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

- Incumplimientos menores y puntuales - cilindros sin etiqueta, hojas de información de productos peligrosos, desviaciones de procedimientos, etc..



INCUMPLIMIENTOS PRINCIPALES DE PLUSPETROL

- **Gestión ambiental:**
 - Plan de Manejo de Residuos y Efluentes – Los efluentes líquidos (Malvinas) no cumplen con todos los parámetros.
 - Plan de Monitoreo Ambiental – desactualizado debido a muchas modificaciones recientes.
 - Plan de Control de Acceso – pendiente la autorización de la DGAAE (puentes Camisea y Sachavacai)
- **Gestión social:**
 - Demora en implementación de Plan de Compensaciones Etapa Operación



INCUMPLIMIENTOS PRINCIPALES DE PLUSPETROL (Cont.)

- **Gestión social (cont):**
 - Demora en implementación de Plan de Compensaciones Etapa Operación
 - Comunicación con comunidades de manera sistemática sobre el desempeño ambiental y social del Proyecto.

- **Gestión de Salud y Seguridad Laboral**
 - Índices de Frecuencia de Accidentes (IFA) en la selva incrementados.



➤ **Información detallada en los Informes de Supervisión de Matrix en la página web del BID:**

www.iadb.org

GRACIAS!